



# POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

**AVCB Nº: 109644**

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

**Projeto Nº:** 112894/3552205/2014  
**Endereço:** AV. ENG CARLOS REINALDO MENDES **Nº:** 4500  
**Complemento:** **Bairro:** ALTO DA BOA VISTA  
**Município:** SOROCABA  
**Ocupação:** DEPÓSITOS DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.  
**Proprietário:** SOROLIX TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA  
**Responsável pelo Uso:** SOROLIX TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA  
**Responsável Técnico:**  
**CREA/CAU:** **ART/RRT nº:**  
**Área Total:** 628,76 **Área Aprovada:** 628,76  
**Vistoriante:** 1. SGT PM RODINEI DE CAMARGO MARTINS  
**Validade:** 30/07/2019  
**Observação:**

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS. O AVCB DEVE SER AFIXADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

SOROCABA, 1 de AGOSTO de 2014

1. TEN PM PAULO VINICIUS DOS REIS

Documento emitido eletronicamente. A autenticidade deve ser confirmada na página do Corpo de Bombeiros:  
[www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br).

OBS: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819-2011, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.